



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Генеральному директору
АО «Эридан»
Чистякову М.Д.

ул. Транспортников, стр. 43,
г. Березовский, Свердловская
область, РОССИЯ, 623704

телефон/факс +7 343 351 05 07,
e-mail: market@eridan-zao.ru

08.04.2024 № 979-142-9

На № 151 от 27.03.2024

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Уважаемый Михаил Дмитриевич!

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что устройства сопряжения УС-07, ФСДР.426483.025 ТУ, производства АО «Эридан», коды ОКПД2: 27.12.23.000, 26.20.30.000, 26.30.11.120, 27.12.23.000, 26.30.11.110, коды ТН ВЭД ЕАЭС 8536 30 200 0, 8471 80 000 0, 8525 60 000 9, служащие для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения и не предназначенные для использования в системах пожарной автоматики и пожаротушения, со структурой обозначения УС-07-Х2-Х3Х4-Х5-Х6-Х7-Х8-Х9, где Х7 – вариант комплектации согласно приложению Г ФСДР.426483.025 ТУ: М2000; М2001; М2002; М2003; М2004; М2005; М2006; М2007; М2008; М2009; М2010; М2050; М2051; М2053; М2054; М2056; М2100; М2150; М2151; М2153; М2154; М2156; М2157; М2158; М2159; М2161; М2200; М2201; М2202; М3000 (М4000); М3001 (М4001); М3002 (М4002); М3003 (М4003); М3004 (М4004); М3005 (М4005); М3006 (М4006); М3050 (М4050); М3051 (М4051); М3052 (М4052); М3053 (М4053); М3054 (М4054); М3101 (М4101); М3102 (М4102); М3103 (М4103); М3104 (М4104); М3105 (М4105); М3106 (М4106); М3107 (М4107); М3108 (М4108); М3152 (М4152); М3153 (М4153); М3154 (М4154); М3155 (М4155); М3156 (М4156); М3157 (М4157); М3158 (М4158); М3200 (М4200); М3201 (М4201); М3202 (М4202); М3203 (М4203); М3204 (М4204); М3205 (М4205); М3206 (М4206); М3251 (М4251); М3252 (М4252); М3253

(M4253); M3254 (M4254); M3300 (M4300); M3301 (M4301); M3302 (M4302); M3500 (M4500); M3501 (M4501); M3502 (M4502); M3600 (M4600); M5500; M5501; M5550; M6000; M6001; M6050, не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет АО «Эридан».

Срок действия данного письма до 15.04.2025.

Заместитель начальника института
(по экономическому развитию)



Н.А. Агапов